

Die SI 68 führt Formulare zu, faltet und klappt sie, verschließt die Kuverts und stapelt sie. Eine automatische Überwachung gewährleistet die korrekte Anzahl von Formularen pro Kuvert. Die SI 68 ist mit mehreren Sonderfunktionen ausgestattet, wie beispielsweise, programmierbare Magazine, Mehrfachzuführung, Tagesspost und PowerFold™.

FALZ- UND KUVERTIERMASCHINE

SI 68

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. FUNKTION

Kursive text Zusätzliche Informationen



Hochspannung hinweist.
Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
kann.



folgende Symbole verweisen:
In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden

VERWENDETE SYMBOLE

- Nahaufnahme der Maschine usw. nicht in die Abdeckungen.
- Lange Hände, Finger, Schmuck usw. nicht in die Abdeckungen.
- Das Ofen der Abdeckungen mit Ausnahme der für Verletzungen durch unbedeutend.
- Diese Maschine darf nur von eingesessenen Personen bedient werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
- Von jedem und ausgangsstellung Abdeckung darf nur die Maschine lauft nur bei geschlossenem werden, das die damali verhindern Gefahren kennt.
- Oben und unten Formularmagazins obere Formularmagazins darf nur die Maschine lauft nur bei geschlossenem Gefahren kennt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


- Die Steckdose muss sich in der Nähe der Geräte befinden und problemlos zugänglich sein.
- Die Steckdose angeschlossen werden.
- Der Netzstecker darf nur dem Typenrichtlinie entsprechen.
- Die Steckdose für die örtliche Netzspannung ausgetauscht ist.
- Ob sie für die örtliche Netzspannung ausgetauscht ist.
- Diese Maschine darf nur von eingesessenen Personen bedient werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
- Diese Maschine darf nur von eingesessenen Personen bedient werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
- Daraus folgt, dass die Maschine nicht in die Abdeckungen.

WARNHINWEIS

Vor Benutzung dieser Maschine muß die Bedienungsanleitung gründlich durchgelesen werden. In der Europäischen Gemeinschaft gehört eine Benutzungsaufklärung der Maschine. Ist dies nicht der Fall, bitte Benutzungsaufklärung der Maschine. Gemeinschaft gehörte zum Bedienungsanleitungen gründlich durchgelesen werden. Vor Benutzung dieser Maschine muß die Benutzungsaufklärung der Maschine. Gemeinschaft gehörte zum Bedienungsanleitungen gründlich durchgelesen werden.

Abschnitt	Seite	1. FUNKTION	2. ALGEMEINES	3. VORBEREITUNGSMASSENNAHMEN	4. MASCHINENBETRIEB	5. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	6. VERWENDETE SYMBOLE
6. JI	1	2.2 Bedienelemente	2.1 Grundlegendes zur Arbeitweise der Maschine	3.1 Anfeuchten der Bürsten	4.1 Ein schalten	5.1.1 K	1.5 Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
6.1. N	2			3.2 Stromanschlüsse	4.2 Hauptschalter	5.1.2 K	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
6.1.3 K	3			3.3 Anfeuchten der Bürsten	4.3 Bildschirm „Job-Info“	5.1.3 N	kan.
6.1.1 K	4			4.4 Menü „Andere Job“	4.4 Menü „Andere Job“	5.1.4 W	Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
6.1.1.1 K	5			4.5 Formularseparation	4.5 Formularseparation	5.1.5 A	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
6.2. K	6			4.5.1 Einrichthen des Formularmagazins	4.5.1 Einrichthen des Formularmagazins	5.1.6 R	kan.
6.2.1 K	7			4.5.2 Setzenföhrengang	4.5.2 Setzenföhrengang	5.1.7 R	Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
6.2.1.1 K	8			4.5.3 Aufrollen des Formularmagazins	4.5.3 Aufrollen des Formularmagazins	5.1.8 R	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
6.3. K	9			4.6 Einrichthen der Formularzuführ	4.6 Einrichthen der Formularzuführ	5.1.9 R	kan.
6.3.1 K	10			4.7 Formularzuführ	4.7 Formularzuführ	5.1.10 R	Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
6.3.2 E	10			4.8 Einstellen der Maschine	4.8 Einstellen der Maschine	5.1.11 A	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
6.3.3 V	10			4.8.1 Kuvert-Separator	4.8.1 Kuvert-Separator	5.1.12 A	kan.
6.4. N	10			4.8.2 Setzenföhrengang	4.8.2 Setzenföhrengang	5.1.13 R	Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
6.4.1 N	10			4.8.3 Kuvertstifte	4.8.3 Kuvertstifte	5.1.14 R	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
6.5. W	10			4.8.4 Kuvertablage	4.8.4 Kuvertablage	5.1.15 R	kan.
6.6. E	10			4.9 Menü „Teschluff“	4.9 Menü „Teschluff“	5.1.16 R	Warnzeichen, das auf Lebensgefahr durch
7. A	10			4.10 Kuvertposition	4.10 Kuvertposition	14. 1	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
7.1. B	10			4.11 Kuvertspeziellger	4.11 Kuvertspeziellger	14. 2	kan.
7.2. B	10			4.12 Menü „Zähler“	4.12 Menü „Zähler“	14. 3	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
7.3. E	10			4.13 Menü „Kuvertieren“	4.13 Menü „Kuvertieren“	14. 4	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
7.4. S	10			4.14 Menü „Load G0™“	4.14 Menü „Load G0™“	14. 5	kan.
8. A	12			4.15 Tagesspost	4.15 Tagesspost	14. 6	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
8.1. V	12			4.16 Beleidungsmenü Übericht	4.16 Beleidungsmenü Übericht	14. 7	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
8.2. R	12			5.1.1 Jobs	5.1.1 Jobs	14. 8	kan.
8.3. R	12			5.2. Menü „Never Job“	5.2. Menü „Never Job“	14. 9	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
8.4. R	12			5.3. Menü „Job Anderm“	5.3. Menü „Job Anderm“	14. 10	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
8.5. R	12			5.4. Menü „Job Kopieren“	5.4. Menü „Job Kopieren“	14. 11	kan.
8.6. R	12			5.5. Menü „Job Löschen“	5.5. Menü „Job Löschen“	14. 12	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
9. C	13					15	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
10. S	13					15	kan.
11. 5	13					15	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
12. 5	13					15	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
13. 5	13					15	kan.
14. 5	13					15	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
15. 5	13					15	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
16. 5	13					16	kan.
16. 6	13					16	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
16. 7	13					16	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
16. 8	13					16	kan.
16. 9	13					16	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
16. 10	13					16	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
16. 11	13					16	kan.
16. 12	13					16	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
16. 13	13					16	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen
16. 14	13					16	kan.
16. 15	13					16	Warnzeichen, das auf ein Bedienungsfehler
16. 16	13					16	hinweist, der zur Gefährdung der Maschine führen

FlexFei
 FlexFee
 Speziali;
 der M
 erfordert
 Nachwe
 FlexFee
 Bei File
 vorgeze
 Padarwe
 Station
 Magazi
 Unhebe
 Außende
 Werdern
 Aufgerde
 Z.B.
 O
 die nich
 "Tagest
 Formula
 die z.B.
 "Die Al
 Zugeföh
 Sorgföh
 Zugeföh
 PowerF
 Fazlare
 • Kein f
 • Einzel
 • Wicke
 • ZickZ
 • Dopp
 • Kuvet
 • Nach
 • Kuverte
 • eingefüh
 und dai
 automati
 korrekte
 gesärfet werden.



Die Maschine besteht aus folgenden Teilen:

Betriebssituationen werden dem Bediener automatisch angezeigt, zusammen mit Vorschlägen zur Problemlösung.

Die SI 68 ist eine hochentwickelte Falz- und Kverfmaschine, mit der umfangreiche Mengen an Post schnell und problemlos verarbeitet werden können. Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Konsole. Die Bedienungsanleitung jobs gespeichert, die von befügtem Falzat, verschließen der Kverts Ein/Aus werden in sogenannten jobs gespeichert, die auch über ein personal programmiert werden können.

Als Sonderfunktion kann die Maschine auch über ohne umfangreiche Einrichvorgänge schnellstmöglich Load N Go™ verfügen und der Verarbeitungsvorgang ohne Sonderfunktion kann die Maschine über

gesärfet werden.

2.1 Grundlegendes zur Arbeitsweise der Maschine


2. ALGEMEINES

Die Maschine besteht aus folgenden Teilen:

Falz- und Kverfmaschine, mit der umfangreiche Mengen an Post schnell und problemlos verarbeitet werden können. Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Konsole.

2.2 Bedienelemente

Abb. 3



- 4.3 B**
- Tages|
 - Länge
 - einigat
 - Doppel
 - Maga
 - verbu
 - ist aus
 - ausge
 - Kemi
 - Kuve
 - Kuve
 - Ruckkehr zum „Hauptmenü (1)“ (Taste 6).
 - Wechsel zum „Jobmenü“ (Taste 4) (nur für befreugtes Personal).
 - Display dunkler (Taste 3).
 - Job-Informationen (Taste 2).
 - Job-Informationen (Taste 1).
 - Funktionein, wie in Abb. 9 gezeigt:
- Das „Hauptmenü (2)“ besitzt 5 verschiedene Funktionen:
- Wechsel zum „Anderer Job“ (Taste 2).
 - Wechsel zum „Zähler“ (Taste 3).
 - Wechsel zum „Testlauf“ (Taste 4).
 - Wechsel zum „Load N Go“ (Taste 5).
 - Wechsel zum „Hauptmenü (2)“ (Taste 6).
- Funktionen:
- „Hauptmenü (1)“, die Taste 6 bestätigen (Job-Informationen).
 - „Job-Informationen (1)“, zur Ruckkehr ins „Hauptmenü (1)“, die Taste 6 bestätigen (Job-Informationen).
 - „Wechselt menüs sind in allen Menüs mit Symbolen verfügbare.
- 4.2 Hauptmenü**
- Das Hauptmenü besteht aus „Hauptmenü (1)“ und „Hauptmenü (2)“. Bei Bestätigung der Taste 6 im „Hauptmenü (1)“ erscheint im Display „Hauptmenü (2)“, wie in Abb. 9 dargestellt.
- Im „Hauptmenü (1)“ gibt es 6 verschiedene Funktionen:
- „Hauptmenü (1)“ gibbt des 6 verschiedenen Informationen (1), die Taste 6 bestätigt.
 - „Job-Informationen (1)“, die Taste 6 bestätigt.
 - „Wechselt menüs sind in allen Menüs mit Symbolen verfügbare.

Abb. 9






Abb. 8





4.5.1 Formularseparation

Die Formularseparation für die Spezialzuführung kann manuell folgendem Maßnahmenfolgernachrichten nachvorfertigen. Manuelle Einfüllvorrichtung wird automatisch eingestellt.

- Knopt „A“ (Abb. 12) nach vorne schieben, bis er einrastet.
- Linke Seitenführungs B (Abb. 12) nach unten klappen.
- Ein Formular auf die Ablage legen und etwa 60 mm in die Maschine schieben (den Knopt „A“ zu verriegeln).
- Das Formular zwischen die Rollen schieben.
- Knopf „A“ nach rechts drehen, um den Widerstand zu verringern.
- Die Separation ist korrekt eingestellt, wenn auf dem Formular ein leichter Widerstand zu spüren ist.

(Weiter)

- Hebel
- Zuführungsschub
- Einfüllvorrichtung
- Klappeneinheit
- Knopt „A“


Die Separation ist korrekt eingestellt, wenn auf dem Formular ein leichter Widerstand zu spüren ist.

Für Dokumente mit einer Größe > 304,8 mm (12 Zoll) oder Dokumente mit einem Gewicht > 65 g/m² (16,25 lb Bindung) wird Beibesatz 1 empfohlen. In diesem Fall ist der maximale Ausstoß des Systems eine grobe Vielfalt an Dokumenten verarbeiten kann. Über das Menü Wartungseinstellungen, das nur für Wartungspersonal zugänglich ist, kann entweder Beibesatz 1 oder Beibesatz 2 pro Job programmiert werden, je nach Verarbeitungsdokument. Beibesatz 1 oder Beibesatz 2 gibt als Standard-Beibesatz, mit dem eine größere Verarbeitungsdokumente verarbeiten kann. Für Dokumente mit einem Gewicht < 65 g/m² oder Dokumente mit einer Größe < 304,8 m (12 Zoll) werden kann.

Über das Menü Wartungseinstellungen, das nur für Wartungspersonal zugänglich ist, kann entweder Beibesatz 1 oder Beibesatz 2 pro Job programmiert werden (siehe Abschnitt 4).

- Wahl einer höheren Jobnummer (Taste 3).
- Wahl einer niedrigeren Jobnummer (Taste 4).
- Wahl des gewünschten Jobs und Rückkehrt zum Hauptmenu (1).
- Wahl einer niedrigeren Jobnummer (Taste 4).
- Es können nur programmeite Jobs ausgewählt werden (maximal 9 Jobs).

4.4 Menü „Anderer Job“



- Venne  undere der Bezeichnung „Autofillen des Formularmagazins“ (Abb. 14). Eine Seite führt zu einer Zeichnung (Abb. 15), die den Bereich unterhalb der Druckeinheit zeigt. Die Zeichnung zeigt zwei Teile, die mit A und B beschriftet sind. Teil A ist ein vertikaler Balken, der in die Druckeinheit eingetaucht ist. Teil B ist eine horizontale Platte, die über dem Balken liegt. Ein Pfeil weist auf Teil B hin. Die Zeichnung zeigt auch einen Stapel von Papier im Magazin.
- 4.5.3 Autofillen des Formularmagazins**
- Zum Eintragen und die linke Seite führt zu einer Zeichnung (Abb. 15), die den Bereich unterhalb der Druckeinheit zeigt. Eine Seite führt zu einer Zeichnung (Abb. 15), die den Bereich unterhalb der Druckeinheit zeigt. Die Zeichnung zeigt zwei Teile, die mit A und B beschriftet sind. Teil A ist ein vertikaler Balken, der in die Druckeinheit eingetaucht ist. Teil B ist eine horizontale Platte, die über dem Balken liegt. Ein Pfeil weist auf Teil B hin. Die Zeichnung zeigt auch einen Stapel von Papier im Magazin.
- 4.6 Einrichten der Formularanschläge**
- Die Position der Dokumenteneinstellung ist in den Jobs vom Wartungspersonal entsprechend den Dokumenten angepasst worden.
- Um Eintragen und die linke Seite führt zu einer Zeichnung (Abb. 15), die den Bereich unterhalb der Druckeinheit zeigt. Eine Seite führt zu einer Zeichnung (Abb. 15), die den Bereich unterhalb der Druckeinheit zeigt. Die Zeichnung zeigt zwei Teile, die mit A und B beschriftet sind. Teil A ist ein vertikaler Balken, der in die Druckeinheit eingetaucht ist. Teil B ist eine horizontale Platte, die über dem Balken liegt. Ein Pfeil weist auf Teil B hin. Die Zeichnung zeigt auch einen Stapel von Papier im Magazin.

- Knoepf „B“ um eine halbe Drehung losen (Abb. 14).
- Die Seitenführungen in der Mitte fassen und gegen die Formularstäbe schieben.
- Einen kleinen Formularstab zwischen die Seitenführungen legen.
- Weit wie möglich ausziehern.
- Die Seitenführungen in der Mitte fassen und gegen die Formularstäbe schieben.
- Zwischen Seitenführungen und Formularen muß so viel Platz sein, daß die Formulare genügend Spiel haben.
- Knoepf „B“ wieder anziehen.
- Formularstäbe herausnehmen.
- Die Formularlage folgendermaßen wieder einsetzen:

 - Die Formularlage unterhalb der Führung A absenken bis sie einrastet.
 - Dann die Ablage nach oben drücken und (Abb. 15) ansetzen.




Abb. 15




Abb. 14

Afeln des Formulars

Zwei Formulare		Ein Formular		Ein Formularwechsel		Zwei Formulare		Zwei Formulare
Falzart								
Kein Falz		Einfachfalz		Wickelfalz		Doppel-	Kopfzeile vorne	Anschreiben in obenste
						Parallel-	Schriftseite oben	Zuführstation
						Falz	Schriftseite vorn	Kopfzeile vorn
Viel Falz								
Zick-zack Falz								
Zuführstation								
Anschreiben in untere								
Kopfzeile hinten								
Schriftseite unten								
Zuführungen								
Anschreiben in beide untere								
Kopfzeile hinten								
Schriftseite unten								
Zuführstation								
Anschreiben in untere								

4.8 Einstellen der Maschine

4.8.1 Kuvert-Separation

Zum Einstellen der Kuvert-Separation die Einstellschraube A (Abb. 17) gegen den Uhziegelers aufziehend. Der Uhziegelers ohne Widerristand kann nur noch ein Kuvert zwischen die Rollen passen. Danach dem Stirren der Maschine kann es wiederherstellen, dass die Kuvets einzeln werden. Nach dem Stirren der Maschine kann es wiederherstellen, dass die Kuvets einzeln werden.

Die Kuvetsstufe B (Abb. 17) so einstellen, dass die Latschenseite des Kuvets ca. 20 mm angenehmen wird. Die Kuvetsstufe C (Abb. 17) so einstellen, dass die Latschenseite des Kuvets ca. 20 mm angenehmen wird. Sollten verschiedene Kuvets schräg in der Fullstation ankommen, kann diese durch drehen der Kuvetsstufe so ausrichten, dass eine gleichmäßige Verteilung des Kuvets gewichtet auf beiden Seiten gewährleistet ist.

4.8.3 Kuvetsstufe



Sollten verschiedene Kuvets schräg in der Fullstation ankommen, kann diese durch drehen der Kuvetsstufe so ausrichten, dass eine gleichmäßige Verteilung des Kuvets auf beiden Seiten gewährleistet ist.

4.8.4

Einen Stapel von ca. 20 Kuvets leicht ausmindestens (siehe Abb. 18) und mit der Latsche nach unten und hinten in das Magazin auf die Kuvetsstufe B (Abb. 17) legen.


4.8.2 Setzenfuhrungeen

Die Kuvetsstufe A (Abb. 17) gegen den Uhziegelers in den Rollen hinein und herbewegen. Danach die Schraube im Uhziegelers innen drehen, bis Konnen.



Die Laufwege können verschlossen werden oder unvergeschlossen belieben.

Abb. 21



4.9 Menü „TESTLAUF“

Bei Bedienung der Taste 3 im „Hauptmenü“ (1) wird das Menü „TESTLAUF“ (Abb. 21) mit folgendem Funktionsumfang aufgerufen:

- Verschließen eines Kupfers auf dem Kurvenrichtsch (Taste 1).
- Durchführung eines Kupfers auf dem Kurvenrichtsch (Taste 2).
- Einzelabrechnung der Kurvenposition (= Position des Kupfers) nach rechts (Taste 4).
- Verschließen der Kurvenposition nach links (Taste 5).
- „OK“ (Taste 6) und dadurch Rückkehr zum Hauptmenü (1).

Zuerst die Kurvenposition einstellen und dann die Spurziffer ermitteln. Zur Überprüfung aller Eingaben kann ein Testlauf durchgeführt werden.


Bei Bedienung der Taste 1 im Menü „TESTLAUF“, wird ein Kupfer auf den Kurvenrichtsch transportiert. Der Handgriff des oberen Teils nach oben ziehen und das obere Teil in vertikale Position ziehen.

4.10 Kurvenposition

Bei Bedienung der Taste 1 im Menü „TESTLAUF“, wird ein Kupfer auf den Kurvenrichtsch transportiert. Der Handgriff des oberen Teils nach oben ziehen und das obere Teil in vertikale Position ziehen.

Das obere Teil wird nach unten gedrückt, bis es einrastet. Das sollte in der Mitte des Handgriffs für die Verriegelung geschehen.

Abb. 20



4.8.5 Verschieben der Umschläge

Wird der blaue Hebel „A“ (Abb. 20) in Richtung ⬅ gestellt, ist die Verschließfunktion eingeschaltet.

Wird der blaue Hebel „A“ (Abb. 20) in Richtung ⬇ gestellt, ist die Verschließfunktion ausgeschaltet.

Wird der blaue Hebel „A“ (Abb. 20) in Richtung ⬇ gezogen, wird der Handgriff des oberen Teils nach oben gezogen (Abb. 3 auf Seite 4) und das obere Teil in vertikale Position gezoogen.

Um Ein- oder Ausschalten des Verschlusses wird Abb. 3 auf Seite 4) und das obere Teil in vertikale Position gezogen.

- Bei Bedeutigung der Start-Taste beginnt die Maschine automatisch mit dem Kuvettieren.
- 4.13 Menü „Kuvettieren“**
- Durch Bedeutigung der Taste 1 im Menü „Kuvettieren“ werden die Ruckkehr ins Menü „Kuvettieren“. Zur Ruckkehr ins Menü „Kuvettieren“, die Taste 6 drücken.
- Ist die Maschine mit einer Load N Go™-Funktion ausgestattet, erscheint diese im „Hauptmenü“ (1).
- Bei Bedeutigung der Taste 5 im „Hauptmenü“ (1) wird das „Menü Load N Go™“ aufgerufen (Abb. 25).
- Die Load N Go™-Funktion kann zum Einrichten einfacher Jobs verwendet werden. Die Maschine erkennt Formular- und Kuvettoromat sowie die erforderlichen Felder automatisch.
- Der reibungslose Masschinenbetrieb ist nur gewährleistet, wenn die Kuvettzufuhr entsprechend eingestellt ist (siehe Seite 10).
- Sind Spezialzuführung der Formularmagazine vorgesehenen werden (siehe Seite 7 bis 8).

- Der Stop-Zähler kann zwischen 0 (Aus) und 9999 eingestellt werden.
- Der Stop-Zähler wird ausgeschaltet, wenn er auf Null gesetzt ist, und im Display erscheint „Stop-Zähler Aus“.
- Der Stop-Zähler kann zwischen 0 (Aus) und 9999 eingestellt werden.
- Speicherung der Zählerstellungen mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Rückkehr zum „Hauptmenü“ (1).
- Hochsetzen des Vorwahlzählers (Taste 3).
- Heruntersetzen des Vorwahlzählers (Taste 4).
- Rücksetzen des Tagessatzes auf Null (Taste 2).
- Bei Bedeutung der Taste 4 im „Hauptmenü“ (1) erfolgt eine Rücksetzung aller Funktionen: erstmals das Menü „Zähler“ (Abb. 23)
- Bei Bedeutung der Taste 4 im „Hauptmenü“ (1) erfolgt eine Rücksetzung aller Funktionen: erstmals das Menü „Zähler“ (Abb. 23)
- Der Stop-Zähler wird ausgeschaltet, wenn er auf Null gesetzt ist, und im Display erscheint „Stop-Zähler Aus“.
- Der Stop-Zähler kann zwischen 0 (Aus) und 9999 eingestellt werden.

Abb. 24






Abb. 23



Die Au
fhörma
tionein
m L
nformati
n. Beim
Laptop
• Klappe
• Beim L
achten,

- Zur Verarbeitung von Formularen oder Formularstücken, deren automatische Verarbeitung nicht möglich ist (da sie z.B. gestapelt sind), kann die Tagesspost-Funktion verwendet werden.
- Der Load N Go™ job kann nicht gespeicherterweise Eingaben verloren.
- Der Load N Go™ job kann nicht gespeicherte Eingaben verloren.
- Load N Go™ kann in der Beitrebsart „Nur Falzen“, ohne Verwendung eines Kuverts oder bei Einsatz von Kuverts mit geöffneter Lasche nicht verwendet werden.
- Load N Go™ kann in der Beitrebsart „Nur Falzen“ und umgekehrt werden mehrere Blätter in den Kuvert transportiert.
- Mehrfachzuführung (aus demselben Magazin und umgekehrt) und das unerwartete Magazin, wenn das obere leer ist, werden ausgewechselt (die Maschine schaltet automatisch die Zuführungswertvoran Dokumente mit Ge-Addresssträger in die Zuführung).

Abb. 27





Überschreitet die gewünschte Adressenposition den maximalen Spielraum von jeweils 12 mm, kann die Load N Go™ Funktion nicht verwendet werden. Start dessen ist ein programmierter Job zu wählen.

- Über dem Tastendruck wird die Adresse tiefen zu setzen. Taste 5 betätigen, um die Adresse zu verschieben.
 - Über dem Tastendruck wird die Adresse um 1,2 mm (maximal 12 mm) nach oben verschieben.
 - Taste 4 betätigen, um die Adresse höher zu setzen. Bei jedem Tastendruck wird die Adresse um 1,2 mm (maximal 12 mm) nach oben verschieben.
 - Taste 3 betätigen, um die Adresse zu verschieben. Bei jedem Tastendruck wird die Adresse um 1,2 mm (maximal 12 mm) nach unten verschieben.
 - Taste 2 betätigen, um die Adresse zu verschieben. Bei jedem Tastendruck wird die Adresse um 1,2 mm (maximal 12 mm) nach unten verschieben.
 - Taste 1 betätigen, um die Adresse zu verschieben. Bei jedem Tastendruck wird die Adresse um 1,2 mm (maximal 12 mm) nach unten verschieben.
- Wichtigkeit der Tastendruck erachtet im Display des Menüs „Load N Go™“ (Abb. 26), mit der Zusätzliches Menü „Nach dem Testdruck erscheint im Display des Menüs „Load N Go™“ beginnen. Bei Wiederholungsvorschau, erreut beim „Hauptmenü“ (1)“ beginnen. Nur die korrekten Funktionen Zuführungswertvoran werden ausgewählt.

Bei Beifügung der Taste 3 wird ein Testdrucklauf „0“, vor, der mit „Load N Go™“ bezeichnet wird.

Abb. 28





Neu geu

- "OK"
- "Wahl"
- "Job"
- "Jobs"
- "Seite"

- "Zugang jobs", "jobsmenü", wie in Abb. 30 dargestellt, Display eines Funktionsmenüs im Bereich der Jobs, das die wichtigsten Pincodes erfasst.
- "Job-Informationen":
 - Job-Informationen (Taste 1)
 - Einrichen eines Jobs (Taste 2)
 - Ändern eines Jobs (Taste 3)
 - Kopieren eines Jobs (Taste 4)
 - Löschen eines Jobs (Taste 5)
 - Menü Verlassen und Rückkehr zu „Hauptmenü“ (Taste 6)
- "Mit der Esc-Taste wird das vorherige Menü aufgerufen."

Nach dreimalige Falscheingabe erscheint im Display wieder das „Hauptmenü (Z)“. Bei Eingabe des falschen Pincode springt der Cursor auf die erste Ziffer zurück. Den Pincode mit den Tasten 1 bis 6 eingeben. Bei Belebung der Taste 4 im „Hauptmenü (Z)“ (Abb. 9, Seite 6) erscheint im Display der Bildschirm „Zugang Job“, und es wird die Eingabe des „Zugangs Job“, und es wird die Eingabe des Pincode gefordert (Abb. 29).

5.1 Jobmenü

Abb. 30





Abb. 29



5. JOBS

Wenn alle jobs programmiert sind, erscheint im Display „Keine freien jobs mehr“.


- Ruckkehr zum Menu „Job-Eingaben“.
- Kopieren des jobs mit „OK“ (Taste 6) und dadurch werden soll (Taste 5).
- Wahl einer niedrigeren jobnummer, zu der kopiert werden soll (Taste 4).
- Wahl einer höheren jobnummer, zu der kopiert werden soll (Taste 3).
- Wahl einer niedrigeren jobnummer, von der kopiert werden soll (Taste 2).
- Wahl einer höheren jobnummer, von der kopiert werden soll (Taste 1).
- Job-informationen (Taste 1).

Bei Beleuchtung der Taste 4 im „jobmenü“ erscheint 33 drängestellt, das über folgende Funktionsen verfügt:

- im Display das Menu „Job Kopieren“, wie in Abb.
- drängestellt, und der ursprünglich ausgewählte job wird angezeigt.
- Das Menu „Job andern“ verfügt über folgende

5.5 A

Abb. 33




- ab Seite 17, werden alle job-Eingaben Ruckkehr zum Menu „Job-Eingaben“. In Kapitel 6, Bestätigung mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Beschriftung einer niedrigeren jobnummer, zu der kopiert werden soll (Taste 4).
- Wahl einer niedrigeren jobnummer, die editiert werden soll (Taste 3).
- Wahl einer höheren jobnummer, die editiert werden soll (Taste 2).
- Job-Informationen (Taste 1).

Funktionen:

Bei Beleuchtung der Taste 3 im „jobmenü“ erscheint drängestellt, und der ursprünglich ausgewählte job wird angezeigt, und der ursprünglich ausgewählte job im Display das Menu „Job andern“, wie in Abb. 32 drängestellt, und der ursprünglich ausgewählte job wird angezeigt.

5.3 Menü „Job Andern“

Abb. 32



- Rückkehr zum Menu „Job-Eingaben“.
- bestätigung mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Beleuchtung einer niedrigeren jobnummer, zu der kopiert werden soll (Taste 4).
- Wahl einer höheren jobnummer, die editiert werden soll (Taste 3).
- Wahl einer niedrigeren jobnummer, die editiert werden soll (Taste 2).
- Job-Informationen (Taste 1).

5.4 Menü „Job Kopieren“

5.5 B

Die Sta
mm erin
die Ku
dadur
• Bestat
• Vergr
• Wech
• Lasc
• Verfügu
• Bilddsch
• erscheint
• Eingab
• Erscheint
• Wenn da
• Wenn da
• 6.1.1.1


6.1.1.1 Menü „Kuvett-Eingaben“

Bei Besätigung (Taste 6) im Menü „Neuer Job“ oder „Job andern“, erscheint im Display das Menü „Job-Eingaben“, wie in Abb. 35 dargestellt, das über folgende Funktionen verfügt:
„Job Name“, „Bearbeiten“, „Wählen“ und „Kuvette“.
Erscheinung im Display der in Abb. 36 dargestellte folgende Moglichkeiten zur Verfügbung:
1. Kuvett mit geschlossenem Lasche (□).
2. Kuvett mit geöffneter Lasche (△).
3. Keine Kuvets (☒).
Wenn das Menü „Kuvett-Eingaben“ im Menü „Job-Eingaben“, ausgewählt und aufgerufen wurde, erscheint im Display der in Abb. 36 dargestellte folgende Moglichkeiten zur Verfügbung:
Bilddschirm. Hier stehen bei Belebung der Tasten 1 oder 2, einstellenmenüs durch Bedingen der Tasten 1 oder 2, einstellenmenüs durch Bedingen der Zumm Programmieren eines Jobs die folgende Einstellungsfolge einzuhalten:
1. Menü „Kuvett-Eingaben“ (△)
2. Menü „Formular-Eingaben“ (■)
3. Menü „Faz-Eingaben“ (■)

- Aufrufen des gewählten Einstellenmenüs, das eddient werden soll (Taste 3).
 - Wechsel zum Menü „Job name“ (Jobname) (Taste 5).
 - Speichern der Jobnamen durch Bedingen der Taste 6 und dadurch automatische Rückkehr zum „Jobmenu“.
 - Aufrufen des gewählten Einstellenmenüs, das eddient
4. Menü „DBK Eingaben“ (■)

6. JOB-EINGABEN


Abb. 35



• Erhöhung des Menüs „Formular-Eingaben“
 • Vergrößern der Bildschirme
 • Vergrößern der Kuvette mit geöffnetem Laschen
 • Vergrößern der Kuvette mit geschlossenem Laschen
 • Vergrößern der Laschenhöhe
 • Vergrößern der Laschenhöhe um 32 mm
 • Vergrößern der Laschenhöhe um 90 mm und die Kuvette mit geöffneter Lasche
 • Vergrößern der Laschenhöhe um 162 mm und die Kuvette mit geschlossenem Laschen
 • Vergrößern der Laschenhöhe um 162 mm und die Kuvette mit geschlossenem Laschen und die Laschenhöhe um 32 mm
 • Vergrößern der Laschenhöhe um 162 mm und die Kuvette mit geschlossenem Laschen und die Laschenhöhe um 44 mm.
 • Vergrößern der Laschenhöhe um 162 mm und die Kuvette mit geschlossenem Laschen und die Laschenhöhe um 44 mm.


6.1.3 Keine Kuvette

Abb. 38



6.1.2 Kuvette mit geöffneter Lasche

Abb. 37




- Wenn
- Werden
- im Display
- darunter
- Bestätat
- Für ein
- Zwei
- Werde
- Wah
- Form
- „Mc
- Diplay
- dieler
- „Wech
- Zerfe
- „Form
- „Wah
- „Wer
- „Best
- „Für
- „Zwei
- „Wer
- „Wah
- „Form
- „Mc

Die maximale Formulargröße hängt von der Formulanschlagsposition im Zusammenspiel mit ab. Wenn der Anschlag auf Pos. a eingesetzt ist (siehe Abb. 4.6 Einstellung der Formulanschlags auf Seite 8), beträgt die maximale Größe 148 mm (5,8 Zoll), für die Pos. b: 297 mm, für die Pos. c: 356 mm.

- Wähl einer niedrigeren Zuführungsummer (Taste 2).
- Wähl einer höheren Zuführungsummer (Taste 1).
- Wechsel zum Bildschirm „Magazinwechsel“ (Taste 1).
- Wechsel Magazinwechsel zwischen Zur Verfüigung:
- Wähl einer niedrigeren Zuführungsummer (Taste 3).
- Erhöhung der Formulargröße der gewählten Zuführung (Taste 4).
- Verringern der Formulargröße der gewählten Zuführung (Taste 5).
- Beendigung der Eingabe mit „OK“ (Taste 6) und Zuführung.
- Die Formulargröße kann in Schritten zu je 1 mm zwischenvon 90 mm und 356 mm eingestellt werden.
- Die minimale Formulargröße für den oberen Zuführung ist 115 mm.
- Die Standardformulargröße beträgt 297 mm.

6.2.2 Formulargröße

Abb. 40



- dadurch Rückkehr zum Menü „Job-Eingaben“
 • Bestätigung der Eingaben mit „OK“ (Taste 6) und Wechsel zum Bildschirm „Einfachfaz.“ (Taste 1)
 • Möglicheiten stehen zur Verfügung:
 der in Abb. 43 dargestellte Bildschirm und folgende ist „Kein Falz“, ausgewählt, erscheint im Display


6.3.1 Kein Falz

4. Zick-Zack-Falz (⚡)
3. WinkelFalz (⚡)
2. Einfachfaz. (▀)
1. Kein Falz (▀)

- Möglichkeiten zur Verfüigung:
 Beläufigung der Taste 1 folgende Möglicheiten zu
 43 dargestellte Bildschirm. Hier stehen bei augerufenen Werte, erscheint im Display der in Abb.
 Eingaben „ausgewählt und mit „OK“ (Taste 6)
 Wenn das Menü „Falz-Eingaben“ im Menü „Job-
 bestätigt werden, erscheint im Display der
 „Tagesspost“ ausgewählt, erscheint im Display der
 ist „Tagesspost“, ausgewählt, erscheint im Display der

6.3 Menü „Falz-Eingaben“


Abb. 43



- dadurch Rückkehr zum Menü „Job-Eingaben“
 • Bestätigung der Eingaben mit „OK“ (Taste 6) und (Taste 3)
 • Einstellen der Tagesspost-Funktion auf Ein oder Aus
 • Wechsel zum Bildschirm „Formularanzahl“ (Taste 1)
 • Möglicheiten stehen zur Verfügung:
 der in Abb. 42 dargestellte Bildschirm und folgende ist „Tagesspost“, ausgewählt, erscheint im Display der

6.2.4 Tagesspost

Abb. 42



Ein Dogf Wickele Wickele er zeigtet. Wenn es in der Abb. 46 dargestellte Bildschirm und folgende

ist „Wickele“ ausgewählt, erscheint im Display

der in Abb. 46 dargestellte Bildschirm zur Verfüzung:

- Wechseln zum Bildschirm „Kein Falz“ (Taste 1).
- Erweiterung der ersten Falzposition nach rechts (Taste 2).
- Erweiterung der zweiten Falzposition nach rechts (Taste 3).
- Erweiterung der ersten Falzposition nach links (Taste 4).
- Verriegelung der zweiten Falzposition nach links (Taste 5).
- Beendigung der zweiten Falzposition mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Rückkehr zum Menü „Job-Eingaben“.
- Formulare für den ersten Falz kann mindesstens 75 mm und maximal des Langstien, benutzen Formulare mindestens 75 mm befragen.

Die Falzlinie für den zweiten Falz kann mindesstens 75 mm und maximal des Langstien, benutzen Formulare mindestens 75 mm befragen.



Die Falzlinie für den zweiten Falz plus 25 mm und die Länge für den ersten Falz plus 25 mm und Formulare mindestens 75 mm und max. die Länge des Langstien, benutzten Formulare mindestens 75 mm befragen.

- Verriegelung der zweiten Falzposition nach rechts (Taste 2).
- Erweiterung der ersten Falzposition nach rechts (Taste 3).
- Verriegelung der ersten Falzposition nach links (Taste 4).
- Erweiterung der zweiten Falzposition nach rechts (Taste 5).
- Beendigung der zweiten Falzposition mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Rückkehr zum Menü „Job-Eingaben“.

Die Falzlinie für den ersten Falz kann mindesstens 75 mm und max. die Länge des Langstien, benutzten Formulare mindestens 75 mm und max. die Länge des Langstien, benutzten Formulare mindestens 75 mm befragen.

6.3.3 Wickele

Abb. 46



6.3.5

6.3.4 Zick-Zack-Falz

6.4 Menü „DBK Eingaben“

(Doppelblattkontrolle)

- Wenn das Menü „DBK-Eingaben“, im Menü „Job-Bereich“ erscheint im Display der Taste 5 im Menü „Job-Eingaben“:
 - Bei Belegung der Taste 5 im Menü „Job-Eingaben“ erscheint im Display der Taste 5 im Menü „Job-Eingaben“:
 - Wahl des gewählten Zeichens (Taste 3)
 - Andern des gewählten Zeichens (Taste 1 oder 2)
 - Bildschirm mit folgenden Möglichkeiten:
 - Wähle Zeichenposition (Taste 3)
 - Einfügen des gewählten Zeichens (Taste 4)
 - Löschen des gewählten Zeichens (Taste 5)
 - Bestätigung der Eingaben mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Rückkehr zum Menü „Job-Eingaben“.
- Bestätigung der Eingaben mit „OK“ (Taste 6) und Auß (Taste 4)
 - Einstellen der Doppelblattkontrolle auf Ein oder Aus (Taste 2 oder 3)
 - Wahl der gewünschten Zuführung und oder des Formularsatzes in der Kurvensteilheit oder des gewünschten Zuführung und Bildschirm mit folgenden Funktionen:
 - Erstellt im Display der in Abb. 47 dargestellte Bildschirm ausgewählt und aufgerufen wurde (Taste 6), erscheint im Display der in Abb. 47 dargestellte Bildschirm mit folgenden Funktionen:
 - Einstellen der gewünschten Zuführung und oder des Formularsatzes in der Kurvensteilheit oder des gewünschten Zuführung und Bildschirm mit folgenden Funktionen:
 - Besteckablen löschen
 - Besteckablen eingeben
 - Kontrolle EN
 - Zuführung 2
 - Invoie

Abb. 48




Abb. 47





Abb. 48

- ### 6.5 Menü „Jobname“
- Bei Belegung der Taste 5 im Menü „Job-Eingaben“ erscheint im Display der Taste 5 im Menü „Job-Eingaben“:
 - Wahl des gewählten Zeichens (Taste 3)
 - Andern des gewählten Zeichens (Taste 1 oder 2)
 - Bildschirm mit folgenden Möglichkeiten:
 - Wähle Zeichenposition (Taste 3)
 - Einfügen des gewählten Zeichens (Taste 4)
 - Löschen des gewählten Zeichens (Taste 5)
 - Bestätigung der Eingaben mit „OK“ (Taste 6) und dadurch Rückkehr zum Menü „Job-Eingaben“.

6.6 Übersicht des Jobmenüs



7.2 B		Abb. 50	7.1 Allgemeines	7. FELHERRSCHE
Ausgang	Dieser Fehler kann nicht vom Bedienungspersonal sondern nur vom Kundendienst beobachten werden.		Bei der SI 68 sind folgende Fehlertypen möglich:	
Zurst den Fehlercode notieren und die Maschine einmal aus- und wieder einschalten. Sollte der Fehler immer noch auftreten dann den Kundendienst rufen.	Wenn ein Fehler auftritt, erscheint im Bildschirm mit Fehlerbeschreibung und vorgerücktgener Abhilfemaßnahme.		• Fehler beim Papiertransportsystem	
Seitens ein Fehlercode enthalten. Wenn in Störung entferne und die Abdækung geöffnet ist, erscheint im Display ein Warnbildschirm mit der Meldung „Abdeckung offen“ sowie die vorgerücktgenen Abhilfemaßnahmen „Abdeckung schließen“.	Display (beispielweise) der in Abb. 49 dargestellte Bildschirm mit folgenden Funktionen:		• Fehler beim Papiertransportsystem auf, erscheint im Display Fehlerbelehrung und Anzeige weiterer Informationen (Taste 1)	
Schließt • Sperre und hi- • Geas- • Obere • Abdækung offen“ sowie die vorgerücktgenen Abhilfemaßnahmen „Abdeckung schließen“.	• Rückseiten des Fehlers nach Behebung des Problems (Taste 6) (der Fehlerbildschirm verschwindet).		• Rückseiten des Fehlers nach Behebung des Problems (Taste 6) (der Fehlerbildschirm verschwindet).	
6 zurück Wenn d-	Zurst den Fehlercode notieren und die Maschine einmal aus- und wieder einschalten. Sollte der Fehler immer noch auftreten dann den Kundendienst rufen.	• Anzeige weiterer Informationen (Taste 1)	• Anzeige weiterer Informationen (Taste 1)	
	Wenn die Abdækung geöffnet ist, erscheint im Display ein Warnbildschirm mit der Meldung „Abdeckung offen“ sowie die vorgerücktgenen Abhilfemaßnahmen „Abdeckung schließen“.	• Zurücksetzen des Fehlers nach Behebung des Problems (Taste 6) (der Fehlerbildschirm verschwindet).	• Zurücksetzen des Fehlers nach Behebung des Problems (Taste 6) (der Fehlerbildschirm verschwindet).	






Abb. 49


Taste
1
2
3
4
5
6
7

die in Abb. 50 dargestellte Meldung.
Trifft ein technischer Fehler auf, erscheint im Display Beschreibung der Fehlercodes.
Abschnitt 7.3 auf Seite 26 enthält eine komplette Zuflussvorrichtung gibt den Stromgrosst an.
Der schwärze Pfeil oder eine schwärze

• Sortierer
Wenn ein Sitorung beim PowerFold™ aufrift, die
Formulare folgendem abdrucken entfernen:
• Formular
• Sortier
• Formular
• Sortier
• Formular
• Sortier



Wenn ein Sitorung beim PowerFold™ aufrift, die
Formulare folgendem abdrucken entfernen:
• Formular
• Sortier
• Formular
• Sortier
• Formular
• Sortier
• Formular
• Sortier



Wenn ein Sitorung beim FlexFeed™ aufrift, die
Formulare folgendem abdrucken entfernen:
• Handgriff A nach oben ziehen (Abb. 53) und das
obere Teil in vertikale Position ziehen.
• Formulare herausnehmen
• Das obere Teil wieder nach unten drücken, bis es
einrastet.

Falls erforderlich, können Umschläge und Dokumente
manuell durch Beauftragung des Knopfes C im
Urzugersinn transportiert werden (Abb. 52). Für
manuelle Transporte müssen Umschläge zum Einwurfsch-
utz umgedreht werden (Abb. 51). Für
Urzugersinn müssen Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden. Die Umschläge und Dokumente können dann
ziehen. Die Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden.

Wenn die Sitorung gehoben ist, den Fehler mit Taste 6
zurücksetzen.

- Entfernen. Entfernbare B loslassen.
- Entfernen. Entfernbare B aus dem unteren Umschlaggeteil
nach links halten und den Umschlaggeteil
- Entfernbare B (Abb. 52) entfernen.
- Entfernbare B (Abb. 52) öffnen.
- Entfernbare B (Abb. 52) schließen.

Wenn die Sitorung gehoben ist, den Fehler mit Taste 6
zurücksetzen.

Wenn ein Sitorung beim FlexFeed™ aufrift, die
Formulare folgendem abdrucken entfernen:
• Handgriff A nach oben ziehen (Abb. 53) und das
obere Teil in vertikale Position ziehen.
• Formulare herausnehmen
• Das obere Teil wieder nach unten drücken, bis es
einrastet.

Falls erforderlich, können Umschläge und Dokumente
manuell durch Beauftragung des Knopfes C im
Urzugersinn transportiert werden (Abb. 52). Für
manuelle Transporte müssen Umschläge zum Einwurfsch-
utz umgedreht werden (Abb. 51). Für
Urzugersinn müssen Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden. Die Umschläge und Dokumente können dann
ziehen. Die Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden.

Wenn die Sitorung gehoben ist, den Fehler mit Taste 6
zurücksetzen.

Wenn ein Sitorung beim FlexFeed™ aufrift, die
Formulare folgendem abdrucken entfernen:
• Handgriff A nach oben ziehen (Abb. 53) und das
obere Teil in vertikale Position ziehen.
• Formulare herausnehmen
• Das obere Teil wieder nach unten drücken, bis es
einrastet.

Falls erforderlich, können Umschläge und Dokumente
manuell durch Beauftragung des Knopfes C im
Urzugersinn transportiert werden (Abb. 52). Für
manuelle Transporte müssen Umschläge zum Einwurfsch-
utz umgedreht werden (Abb. 51). Für
Urzugersinn müssen Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden. Die Umschläge und Dokumente können dann
ziehen. Die Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden.

Wenn die Sitorung gehoben ist, den Fehler mit Taste 6
zurücksetzen.

Wenn ein Sitorung beim FlexFeed™ aufrift, die
Formulare folgendem abdrucken entfernen:
• Handgriff A nach oben ziehen (Abb. 53) und das
obere Teil in vertikale Position ziehen.
• Formulare herausnehmen
• Das obere Teil wieder nach unten drücken, bis es
einrastet.

Falls erforderlich, können Umschläge und Dokumente
manuell durch Beauftragung des Knopfes C im
Urzugersinn transportiert werden (Abb. 52). Für
manuelle Transporte müssen Umschläge zum Einwurfsch-
utz umgedreht werden (Abb. 51). Für
Urzugersinn müssen Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden. Die Umschläge und Dokumente können dann
ziehen. Die Umschläge und Dokumente können dann
entfernt werden.

Wenn die Sitorung gehoben ist, den Fehler mit Taste 6
zurücksetzen.

Bei Fehlercodes mit der Meldung "Technischer Fehler" muss der Kundendienst gerufen werden.


Fehlerbeschreibung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Maschine ist nicht ans Netz anschließen.	Einschalten nicht in Betrieb.	Wasschine stoppt mit Kettensäge in Kettenschaltung.	Wasschine stoppt mit Wasschlauch zw. zwei eingesetzten.	Wasschine stoppt schräg unregelmäßig werden.	Wasschine stoppt manchmal nicht geöffnet.	Finger schieben sich auf den Wasschlag.
Wasschlag stoppt zu früh.	Finger ragen zu weit in den Wasschlag hinein.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Separation ist zu eng eingesetzt.	Separation ist zu eng eingesetzt.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Umstechlag lasche ist wellig.	Umstechlag lasche ist wellig.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Umstechlag lasche klebt fest.	Umstechlag lasche klebt fest.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Umstechlag entspachtlicht nicht den Spezifikationen.	Umstechlag entspachtlicht nicht den Spezifikationen.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Lasche ist zerknittert und manchmal nicht geöffnet.	Lasche ist zerknittert und manchmal nicht geöffnet.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
(mehr als 4 mm).	(mehr als 4 mm).	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Umstechlag wird eingesogen.	Umstechlag wird eingesogen.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.
Finger schieben sich auf dem Wasschlag.	Finger schieben sich auf dem Wasschlag.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.	Umstechen unter Wasser.


Symptom	Mögliche Ursache	Ablaufmanagement
Maschine stoppt während des Kurvenfahrers (Sitzt an der Fullstrecke).	Fingereinstellung falsch.	Fingerposition gegebenenfalls anpassen.
Maschine stoppt während der Kurvenfahrer (Sitzt an der Fullstrecke).	Umschlagspezifikationen kontrollieren.	Umschlagposition gegebenenfalls anpassen.
Umschlag ist innen verkehrt.	Umschlagsöffnung ist nicht korrekt.	Fingereinstellung falsch.
Fehlerhafte Umschlagsöffnung ist nicht korrekt.	Umschlagfehler ist nicht richig eingeklebt.	Umschlagfehler Umschlagsöffnung korrigieren.
Umschlag ist innen verkehrt.	Umschlagfehler ist nicht richig eingeklebt.	Fehlerhafte Umschlagsöffnung korrigieren.
Wasserfullstand zu niedrig.	Wasserfullstand durch Umschlagsöffnung korrigieren.	Wasserfüllstand durch Umschlagsöffnung korrigieren.
Lasche ist nicht genug ausgezogen.	Anfuechtfritz sind ausgetrocknet.	Bürsten gegebenenfalls reinigen.
Anfuechtfritz ist ausgetrocknet.	Anfuechtfritz sind verschmutzt.	Anfuechtfritz prüfen und gegebenenfalls V-Aufschliff gegebenenfalls reinigen.
Umschlag wird nicht immer ausgeworfen.	Umschlag wird nicht immer ausgeworfen.	Falzeinstellung gegebenenfalls anpassen.
Kein Formularzuführ.	Zuführvorrichtung leer.	Zuführvorrichtung aufrütteln.
Formulare werden doppelt eingezogen.	Separation zu weit eingestellt.	Separation ausrichten.
Formularschäfte werden schief eingezogen.	Separation zu eng eingestellt.	Separation ausrichten.
Anschriftposition nicht richtig eingestellt.	Seitenfuhrungen zu weit eingestellt.	Anschriftposition ausrichten.
im Sortierbereich.	Seitenfuhrungen zu eng eingestellt.	Anschriftposition ausrichten.

des Was-
terden.
fliegende/
seiliche/
8.5 R
Zum Re-
dazugfes-
Die Fles-
Mitte/
Staubtuc-
Zum Re-
der Bür-
Die Se-
beispiele/
müssen.
Die Se-
angzei/
Die Se-
beispiel/
Den Hei-
beifinder/
Hinter/
eihige/
weggebe/
56} wie/
verschmutzt oder mit Leim verklebt sind. Zum Herausnehmen
Den Anfeuchtfлиз und die Wasserebehälter reinigen wenn sie
verschmutzt oder mit Leim verklebt sind. Zum Herausnehmen
8.4 Reinigung des Anfeuchtfizies

Die Bürsten sollten einmal pro Woche gereinigt werden.
Die Zunge A (Abb. 54) herunterziehen und den Bürstenhalter gleichzeitig ausziehen. Zum Wiedereinsetzen, die Zunge am Bürstenhalter im oberen Teil schieben und nach unten und innen drücken bis er einrastet.
Die Zunge A (Abb. 54) herunterziehen und den Bürstenhalter gleichzeitig ausziehen. Zum Wiedereinsetzen, die Zunge am Bürstenhalter im unteren Teil schieben und nach oben und innen drücken bis er einrastet.




8.3 Reinigung der Bürsten



8.1 Wartung

Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.


8. WARUNG



Vom Benutzer nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung genannten Wartungsmethoden anwenden. Alle weiteren Maßnahmen sind vor eigenem Risiko zu überlassen. Wenn Sie sich hier für die zusätzliche Wartungspersonal zu qualifizierten Wartungspersonal zu entscheiden haben, achten Sie auf die Voraussetzungen für die Wartung. Nur diese Personen dürfen die Wartung durchführen.

Der ordnungsgemäße Maschinenzustand ist zu gewährleisten, indem regelmäßige Spülung, Packereise usw. regelmäßig vorgenommen werden. An der Kverrelsleistung, Packereise usw., entfällt wiederum der Herausnehmung und den Gummirollen anhaftenden Leim mit einem in warmem Wasser leicht abgefeuchteten Tuch abwaschen.

Abb. 57



Selbstklebend
Anstelle der Standardarm schlägt ablage kann der
Kunden direkt am hinteren Maschinenausgang einen
Földerbands-Stapler (Abb. 57) anbringen, auf dem
die befüllten Kuverts fachgerecht gestapelt werden.
Földerbands-Stapler (Abb. 57)

Optisches Markierungssystem (OME)
Die SI 68 Faz. und Kettensägechine kann mit
optischem Markierungssystem (OME) ausgestattet
sein. Mit dieser Funktion werden auf die Formulare
zuvor speziell aufgedruckte Markierungen gelesen,
die Verarbeitungsinformationen enthalten. Siehe
auch Zusatz SI 68 "optisches Markierungssystem".

Folgende Optionen sind optional und können vom
Kunden direkt eingestellt bzw. ergänzt werden.


9. OPTIONEN

Formularspezifikationen		Maschinen spezifikationen
Type	:	Kuvertiersystem für mittlere Einsatzzhäufigkeit in Büros
Papierformate	*	Länge *
Model	:	SI 68
Formularspezifikationen		
Typ	:	Kuvertiersystem für mittlere Einsatzzhäufigkeit in Büros
Höhe	:	670 mm
Breite	:	420 mm
Länge	:	1100 mm
Gesamtbaumasseungen		
Qualität ***		3-stationen-System
6	:	(mit Selbstlicher Auswurf 1200 mm Kuvertablage 1350 mm Földerbands-Stapler 1600 mm)
Gewicht	:	80 kg
Kuvertspezifikationen		
Geräuschchemission	:	<70 DBA (gemäß DIN 45635, Teil 19)
Theoretische	:	3000 Kuvertierungen/Std., je nach Konfiguration
Maximalgeschwindigkeit		
Betriebstemperatur	:	10°C - 40°C
Lüftfeuchte	:	30%-80%
Leistungsvorraus	:	100 - 120V AC / 60Hz / 3 A 220 - 240V AC / 50Hz / 1,4 - 1,5 A
Zulassungen		
UL-Konforme IEC 950 und abgleiteten Standards.	:	BS EN60950, KM11322 *** Wenn gefalzt max. 170 gr.

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für Maschinen ab Maschinenummer 00 CT-5001 oder höher.

Wir, Ne
92
De
EG-Übe
erklären
daß die
beschrie
benen
Erklärun
EN 292.
EN 609;
EN 550;
EN 294
Maschin
durch und
93/
Richtlinie
modifizierte
und EMV
Richtlinie
Richtlinie
modifizierte
Richtlinie
und EMV
Es ist v
anzuseh
der Ma

geometrische Anwendung	A	B	C	D	E	F	G	maximum	inches	9.7	6.38	B - 1.25	1.4	A - 0.47**	B - 0.2	0.1	
mm		248	162	B - 32	35	A - 12**	B - 6	maximum		mm	248	162	B - 1.25	1.4	A - 0.47**	B - 0.2	0.1
inchess		6.3	3.5	1.25	0.4	-	3.3	minimum		inchess	6.3	3.5	1.25	0.4	60 g/m ²	60 g/m ²	60 g/m ²
mm		160	90	32	10	-	84			mm	160	90	32	10	60 g/m ²	60 g/m ²	60 g/m ²



Papier spezifikationen
Die maximale Fullgutmaße sind auf Einzelblätter bezogen. Wenn mehrere Blätter verarbeitet werden, ist, je nach Anwendung, mehr Platz im Umschlag erforderlich.

- Selbstdruckschriftbepapier kann zu schnellerem Verstieß der Gummitelle führen. Das in dieser Maschine verwendete Gummi hat die beste Widerstandsfähigkeit gegen Wigging-Tests-Material.
- Die Spezifikation der Einrichtungen zur Papierverarbeitung ist oft weiter gefäßt als die der verarbeiteten Umschläge und Formulare. Die Beschaffenheit der Verarbeitungsmaterialien begrenzt die speziellen Anforderungen des Umladens.
- Wir empfehlen, die zu verarbeitenden Materialien bei einer Temperatur von 20°C und einer relativischen Feuchtigkeit von 50% zu lagern. Bestehen Schwankungen zwischen der Temperatur im Lager und der Maschine, ist das Material vor dem Einsatz mindesfalls 24 Stunden in Nähe der Maschine zu lagern.

Anmerkungen

* Bröschuren bis zu ungefähr 1 mm dicke, je nach Steifigkeit.

** Wenn fullgut > 1 mm, dicker A-15/A-0,6.

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchener Profis - mit Herz